

Płock, dnia 08. 10. 2010 r.

WGM. II. 0057/ 04 /10

**Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana interpelację nr BRM.0057/1539/10 złożoną podczas LVII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28.09.2010r w sprawie wykonania ekspertyzy określającej powstanie pęknięć stropu i ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2010r zamawiający otrzymał powyższe opracowanie.

Z przeprowadzonych pomiarów, badań i analiz wynika, że główną przyczyną pęknięć ścian i stropu w sali gimnastycznej są nadmierne ugięcia stropu spowodowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi i niską jakością zastosowanych materiałów budowlanych. Konstrukcja budynku w części obejmującej salę gimnastyczną jest w złym stanie technicznym i nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji.

Z zaleceń autora opracowania wynika, że należy zdemontować całą konstrukcję dachu sali gimnastycznej, podmurować ściany zewnętrzne, wykonać nowy obwodowy wieniec żelbetowy oraz wykonać nową lekką konstrukcję dachu.

Wykonanie tych prac remontowych, musi zostać poprzedzone wykonaniem projektu technicznego remontu łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które planuje się sfinansować z budżetu w 2011 roku.

Otrzymują:

1. adresat
2. BRM
3. WSO
4. WGM.II a/a