



Zejście z Al. Piłsudskiego do ul. Rozego, dlaczego tak bardzo obniżono poziom drogi, co spowoduje powstanie 2 schodków. Czy na tym polega likwidacja barier architektonicznych?



Poziom nowych chodników będzie poza poziomem dotychczasowych fundamentów ogrodzeń właścicieli nieruchomości.



Wykończenie chodników na łączeniu z nawierzchnią za ogrodzeniem.



Ponownie niski poziom ułożenia chodników wzdłuż ul. Rozego poniżej poziomu fundamentów ogrodzeń.



Kolejne wykończenie chodnika przy styku z powierzchnią – zniszczoną przez firmę

wykonującą inwestycję – właścicieli posesji






Na nowym chodniku nie wymieniono starej pokrywy studzienki, czy tego nie obejmowała umowa na wykonawstwo?



Bardzo podwyższony wjazd do posesji – garb przed wjazdem do garażu



Wzdłuż ulicy są różne poziomy ułożenia chodników, na jednej posesji poniżej wjazdu, na innej zawyżony.



Pozwoliłam sobie zrobić zdjęcie równoległej ulicy do Rozego – ulicy Kopernika, gdzie nawierzchnia została ułożona płasko, przez zaniżeń i podwyższeń terenów zupełnie inaczej sprawa przedstawia się na realizowanej ulicy Rozego.



Będąc na tej inwestycji można zauważyć duży spadek z ulicy Otolińskiej w stronę Al. Piłsudskiego, co może sugerować przy dużych opadach na możliwość zalewania posesji w stronę Piłsudskiego. Nierówności chodnika są widoczne okiem „laika”, szczególnie zawyżony jest poziom chodników po prawej stronie idąc od Al. Piłsudskiego, co obrazuje poniższe zdjęcie.



Zgodnie z tłumaczeniami pracowników poziom jezdni ma mieć spadek ok. 30 cm z prawej na lewą stronę, co nie występuje chociażby na sąsiedniej ulicy Kopernika.

Proszę również o informację dlaczego na pobliskiej ulicy Kołłątaja nawierzchnia ulicy wykonana została z asfaltu, tymczasem ulica równoległa do niej – Kopernika i Rozego już są układane z kostki betonowej. Czy na jednym osiedlu domków jednorodzinnych nie powinno stosować się takiej samej nawierzchni, aby nie powodowało to wprowadzania takiej różnorodności.

Ponadto zwracam uwagę, że na prywatnych nieruchomościach dokonano rozkopów, natomiast firma nie wykonała naprawy, aby powrócić do stanu pierwotnego, sprzed remontu.

