




Fot. 1. Wejście do budynku MZGM przy ul. 3-go Maja 18.




Fot. 2 Stan podłogi w w/w budynku



Fot. 3 Stan sufitu w/w budynku



Fot. 4. Stan sufitu i osłon oświetlenia w/w budynku.



Fot. 5. Stan zabezpieczeń instalacji elektrycznej na holu w/w budynku.