

Płock dnia 11.03.2010r.

Pan
Marek Krysztofiak
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: interpelacji Nr BRM.0057/1428/10 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 1 marca 2010r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą złego stanu nawierzchni gruntowej ulicy Żywicznej informuję, iż panująca sytuacja na w/w ulicy (zadolenia, koleiny, błoto) występuje w okresach przejściowych zima-wiosna i jesień-zima. Przyczyną tego stanu rzeczy są roztopy śniegu i nadmierne opady deszczu, które przy niewielkiej głębokości rozmarzania gruntu powodują, że nadmiar wód opadowych nie ma możliwości wsiąkania w glebę, tworząc duże ilości błota.

Miejski Zarząd Dróg w Płocku z chwilą poprawienia się warunków atmosferycznych niezwłocznie przystąpi do profilowania przedmiotowej drogi równiarką.

Jednocześnie informuję, iż nie planuje utwardzenia przedmiotowej ulicy płytami drogowymi typu MON. Przedmiotowa ulica została zaplanowana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji na lata 2010-2014.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Dariusz Jawidziński