

Płock dnia 16.03.2010r.

MZD-DE/7040/ 1396 /10

**Pan
Jerzy Seweryniak
Radny Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr BRM.0057/1431/10 złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 04 marca 2010r.

W odpowiedzi na Pana interpelację Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje:

Ad pkt1. Kontroli dróg po zimie na osiedlu: Góry, Ciechomice, Pradolina Wisły

- kontrole stanu dróg o nawierzchni gruntowej na wskazanych osiedlach były prowadzone w dniu 01.03.2010r. oraz 10.03.2010r.;

Ad pkt2. Wyrównania poboczy na ulicy Łackiej i Ciechomickiej

- na przełomie miesiąca kwietnia i maja br., po ustabilizowaniu się zmiennych temperatur i warunków pogodowych, zostanie przeprowadzony przegląd w/w ulic i wykonane zostaną miejscowe uzupełnienia poboczy. Sfrezowanie trzech wygórowań nawierzchni asfaltowej na ulicy Łackiej, powstałych w wyniku wypiętrzenia asfaltu na skutek oddziaływania niskich temperatur, zostanie wykonane do dnia 15 kwietnia br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych;

Ad pkt3. Załatania zadoleń na ulicy Dobrzykowskiej

- ulica Dobrzykowska, podobnie jak wszystkie inne ulice miejskie pozostające w zarządzie MZD, podlega utrzymaniu bieżącemu i uzupełnianie wyrw i zadoleń w nawierzchni asfaltowej prowadzone jest na bieżąco. Jednakże zły stan techniczny drogi (słaba podbudowa, stara i spękana nawierzchnia) oraz duże nasilenie ruchu komunikacyjnego, sprawiają, że degradacja tej ulicy postępuje bardzo szybko;

Ad pkt4. Znaków informacyjnych na ulicy Semestralnej

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz.2181) wydanego na podstawie art.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z późn.zm.) nie przewidują znaków informujących o przepustach pod drogą. W związku z tym tablice U-9a i U-9b służące do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni, nie mogą tym samym wskazywać przepustów. Przedmiotowe tablice U-9a i U-9b zostały zdemonutowane ze wskazanego przepustu na ulicy Semestralnej;

Ad pkt5. Ustawienia znaków

- zarówno wybudowana droga z płyt (bez nazwy), łącząca ulicę Dobrzykowską z ulicą Niziną, jak również „przebiecie” ulicy Jordanowskiej do ulicy Dobrzykowskiej (odcinek drogi gruntowej bez nazwy) nie znajdują się w zarządzie MZD w Płocku i nie posiadają nazw nadanych im uchwałami przez Radę Miasta. W związku z powyższym MZD nie może ustawić tabliczek informujących o nazwie ulicy, skoro te nie zostały im przez Radę Miasta nadane. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz.2181) wydanego na podstawie art.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z późn.zm.) nie przewidują tablic (tabliczek) informujących wskazania dojazdu do ulicy (w tym przypadku do ulicy Jordanowskiej i Nizinnej), tak jak ma to miejsce w przypadku wskazania dojazdu do dzielnicy miasta, obiektów użyteczności publicznej, obiektów turystycznych itp.

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**

Dariusz Zawidzki