

Płock, dnia 05.04.2007r.

WGK.I.RI.0057/25/2007

Sz. P. Jerzy Seweryniak
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr WSO.I.ZO.0057/157/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 27 marca 2007r.

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją WSO.I.ZO.0057/157/07 z dnia 27.03.2007r. uprzejmie informuję:

Ad.1.

Ulica Kolejowa na przedmiotowym odcinku nie posiada kanalizacji deszczowej. Zbierające się po intensywnych opasach deszczu duże zastoisko wodne w okolicy przejścia dla pieszych naprzeciw wybudowanego niedawno PoloMarketu, jest wynikiem braku odwodnienia ulicy jak również naturalnego ukształtowania terenu. Należy w tym miejscu podkreślić, że stan nawierzchni ulicy Kolejowej na tym odcinku jest dobry a spadki nawierzchni prawidłowe. Przyczyną jest więc brak odwodnienia fragmentu ulicy, która na dalszym odcinku od cmentarza w stronę granicy miasta posiada rowy odwadniające, którymi wody opadowe mają możliwość swobodnego odpływu.

Jako rozwiązanie istniejącego problemu Miejski Zarząd Dróg w Płocku zgłosi w roku 2007 wniosek do Komisji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych o podjęcie inwestycji budowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej ulicę Kolejową.

Ad.2.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w pasie drogowym ulicy Mostowej zostanie sprawdzony stan drzew. Po stwierdzeniu obecności drzew obumarłych i kwalifikujących się do usunięcia, zostanie złożony do Urzędu Miasta Płocka wniosek o wydanie zezwolenia na ich wycinkę.

Drzewa rosnące na terenie skarpowym ulicy Mostowej są systematycznie poddawane zabiegom pielęgnacyjnym polegającym na korygowaniu ich konarów i gałęzi, które zasłaniają jezdnię i chodnik.

W ubiegłym roku zostały usunięte klony jesionolistne, które niebezpiecznie pochyliły się w kierunku jezdni.

Powyższe prace w miarę potrzeby będą kontynuowane w roku bieżącym.

Ad.3.

Brakująca kostka brukowa w chodniku przy ul. Góry na wysokości przychodni została uzupełniona.

Ad.4.

Jak informuje Zarząd Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. uzupełnienie brakujących szyb na przystanku autobusowym Ciechomska/Browarna, zlokalizowanym przy ulicy Ciechomickiej zostało dokonane w dniu 28 marca br.

Z uwagi na nagminny proceder dewastacji wiat przystankowych na terenie miasta, realizacja napraw uszkodzonych wiat (wstawianie wybitych szyb, blach osłonowych) odbywa się systematycznie wg terminów ich uszkodzeń.

Ad.5.

Od marca 2007 roku w Polsce gniazda ptasie znajdują się pod ochroną ponieważ zaczął się okres lęgowy ptaków. W chwili obecnej nie jest możliwe usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ulicy Nizinnej jak również nie możliwe jest wykonanie jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych tego drzewa polegających na usunięciu konarów. Wykonywanie tego typu prac może przyczynić się

do spłoszenia ptactwa i pozostawienie w gnieździe osamotnionego potomstwa, które bez opieki rodziców skazane byłoby na śmierć.

Ad.6.

Rowy przy ulicy Dobrzykowskiej stanowiące element odwodnienia nowo wybudowanego ronda mają spadek w kierunku początku IV odcinka przeprawy mostowej w stronę Kutna. Powstające na tym odcinku zastoiska wody spowodowane są tym, iż nie są podłączone urządzenia mające na celu oczyszczanie wód płynących tym rowem tuż przed ich wlotem do odbiornika (rowu „R-4”). Wykonawca robót ma na to czas do końca czerwca b.r.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BRM,
3. WOS,
4. WGK.I.RI – a/a.