

Płock, dnia 08.10.2007 r.

WGK.I.0057/102/2007

**Pani
Bożena Musiał
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji BRM.0057/427/07 z dnia 27.06.2007r. złożonej na Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25 września 2007r. w sprawie oświetlenia i uporządkowania terenu wzdłuż ulicy Zglenickiego.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią Radną interpelację uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej nie zachodzi możliwość przyspieszenia terminu wprowadzenia zgłoszonej potrzeby "oświetlenia ulicy Zglenickiego" do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego celem jej realizacji. W w/w planie na lata 2010-2013 zakłada się rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji oświetleniowej. Po zakończeniu pełnej procedury projektowej możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót. W świetle analizy podobnych potrzeb w skali ogólnomiejskiej, nie udało się uzyskać krótszego terminu oczekiwania.

Oдноśnie wykoszenia trawy i chwastów w pasie drogowym ul. Zglenickiego informuję, iż prace te zostały zlecone do wykonania w terminie do dnia 12 października br., natomiast odrosty po ściętych drzewach będą usunięte na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku wiosną 2008 roku.

W sprawie umieszczenia wiaty przystankowej lub znalezienia miejsca na przystanek z wiatą w okolicach Mostostalu, w załączeniu przesyłam kserokopię pisma Komunikacji Miejskiej Płock Sp z o.o. w przedmiotowej sprawie.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat
- 2 BRM
3. WSO
4. WGK.I. a/a



KOMUNIKACJA MIEJSKA – PŁOCK Sp. z o. o. **ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock**

Płock, dnia 3.10.2007 r.

DG/ 4680 /07

WPLYNEŁO	URZĄD MIASTA PŁOCKA	
	Biuro Obsługi Klienta	
	04 PAZ. 2007	
	Poz. 4516	Podpis

Urząd Miasta Płocka
Oddział Nadzoru Właścicielskiego
09-400 Płock, Stary Rynek 1

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0057/427/07 Pani Bożeny Musiał Radnej Rady Miasta Płocka w sprawie przystanku KM przy ul. Zglenickiego (przystanek Zglenickiego /Naftoremont) informujemy, że w chwili obecnej brak jest możliwości ustawienia wiaty na w/w przystanku ze względu na brak warunków technicznych – zbyt mała szerokość pobocza. W celu ustawienia wiaty konieczne jest wykonanie nasypu. Odnosnie wykonania nasypu pod wiatę na w/w przystanku zwrócimy się z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, który jest odpowiedzialny za roboty ziemne w pasie drogi.

Z poważaniem

PRZEDSIĘDZĄCY

mgr Piotr Kamiński

Sekretariat
024 367 51 10

Fax
024 367 51 14

Dyspozytor
024 367 51 20

Dział Eksploatacji
i Utrzymywania Ruchu
024 367 51 21

Dział Sprzedaży,
Marketing
024 367 51 40
024 367 51 77

Dział Zaopatrzenia
024 367 51 56

Serwis Techniczny
024 367 51 54

Stacja Kontroli
Pojazdów
024 367 51 60

Wynajem autobusów
024 367 51 72

Internet
km.plock@plocknm.pl
www.km-ump.pl

Kapitał zakładowy
17.008.500,00 zł

KRS 0000134810

NIP: 774-23-52-235

Regon:
810403912

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A.
Grupa Pekao S.A.
1/0 Płock
17 1240 3174 1111
0000 2891 0750

Kredyt Bank S.A.
Oddział w Płocku
Filia nr 2
62 1530 1818 1218
1002 8209 0000



Certyfikacja zgodna z
PN-EN ISO 9001:2001
Rok 1/2007-2014
Certyfikat nr 01-91/0008