

WGK.II.0057/10/08

**Szanowny Pan
Paweł Kolczyński
Radny Miasta Płocka**

W związku ze złożoną przez Pana Radnego między sesjami Rady Miasta Płocka (w dniu 22.10.2008r.) interpelacją w sprawie usunięcia ogrodzenia z płyt azbestowych na posesji zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 w Płocku informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów Prezydent Miasta Płocka nie jest kompetentny do wyegzekwowania rozbiórki tego urządzenia.

Stan prawny w tej sprawie przedstawia się następująco:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 3 poz 20 ze zm.) nie wskazuje jednego organu generalnie odpowiedzialnego za prowadzenie prawidłowej procedury usuwania i użytkowania azbestu. Zgodnie z art. 1 ustawy obowiązek prawidłowego użytkowania, usuwania i obrotu azbestem, ciąży na każdym właścicielu, użytkowniku wieczystym lub zarządcy obiektu.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania, przemieszczania azbestu oraz wykorzystywana i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach do dnia 31 grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu azbestu należy uwzględnić ocenę stanu wyrobów.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w przypadku ujawnienia się widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu zawierającego azbest właściciel powinien usunąć taki wyrób - § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia . Właściciel winien poddać urządzenie zawierające azbest inwentaryzacji w terminie do dnia 29 maja 2004r. i informacje z inwentaryzacji aktualizować corocznie do dnia 31 grudnia każdego roku. Informacje z inwentaryzacji składa się albo wojewodzie albo prezydentowi miasta (w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami). W tym przypadku wojewoda lub prezydent ma kompetencje tylko do przyjęcia informacji, a nie wydawania zaleceń lub kontroli urządzenia.

Zgodnie natomiast z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71 poz 649), bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000kg/m³ jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki do emisji azbestu do środowiska.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia właściciel urządzenia przeprowadza kontrole okresowe stanu wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się ocenę stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest. Drugi egzemplarz przekazuje się organowi nadzoru budowlanego (§ 4 ust 3).

Wyroby zakwalifikowane do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być przez właściciela usunięte. Dotyczy to wyrobów zawierających azbest niezależnie od gęstości objętościowej.

W kwestii usunięcia urządzenia znajdującego się w niewłaściwym stanie technicznym, to ponieważ dokument zawierający ocenę posiada organ nadzoru budowlanego, to ten organ należy uznać za właściwy w sprawie zwrócenia właścicielowi uwagi na niewłaściwy stan wyrobu zawierającego azbest.

Wynika to także z tego, że prawo dopuszcza istnienie wyrobów lub urządzeń zawierających azbest, które są w należytym stanie technicznym do 31 grudnia 2032r. i prezydent miasta nie ma uprawnień do nakazania w drodze decyzji usunięcia takiego wyrobu.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych, Oddział Organizacyjny
4. a/a WGK.II.