



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 27.01.2014 r.

WOP-I-RO.0003.1434.2014.AK
MZD-DE.0020.02.2014.MS

**Pan
Artur Jaroszewski
RADNY RADY MIASTA
PŁOCKA**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 21.01.2014 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Kontrole zapewniające poprawną pracę urządzeń i systemu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka są prowadzone codziennie.

Od momentu montażu pierwszego kompletu wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł na skrzyżowaniu do dnia dzisiejszego nie odnotowano awarii „sekundników”, ani błędnego ich funkcjonowania.

Jednakże przy zmianie cyklu programu następuje chwilowe pojedyncze niewłaściwe wskazanie na wyświetlaczu czasu pozostałego do zmiany świateł, czego następstwem jest wygaśnięcie się „sekundników” do czasu przeprowadzenia pełnej zmiany cyklu programu sterowania, czego kierowcy doświadczają.

Przypominamy, iż kierujący zobowiązany jest do stosowania się do wyświetlonego sygnału na sygnalizatorze sygnalizacji świetlnej, który stanowi element zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zastosowane wyświetlacze czasu pozostałego do zmiany świateł mają na celu poprawę płynności ruchu pojazdów i nie są elementem organizacji ruchu.

Na skrzyżowaniach zmiana cyklu programu następuje kilka razy w ciągu doby w wyznaczonych godzinach zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski