



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 17.04.2014 r.

Do: WOP-I-RO.0003.1528.2014.AK

**Szanowny Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 03.04.2014 r. dotyczącą występujących zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Płocka i utrudnień w realizacji zamówienia, przekazuję otrzymane wyjaśnienia od spółki Energa Operator S. A. Oddział w Płocku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Płocku.

W sprawie Osiedla Imielnica:

„Wzrost częstotliwości przerw w zasilaniu odnotowywanych w tej części miasta stwierdzono pod koniec 2013 roku, kiedy na terenie działania Oddziału w Płocku został ogłoszony stan awarii masowych. W wyniku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znaczna część sieci elektroenergetycznej zasilająca niniejsze osiedle uległa uszkodzeniu. Z rozległymi awariami mieliśmy także do czynienia ponownie, zaraz na początku 2014 roku. Na dokuczliwość wyłączeń spowodowanych awariami, nałożyły się niestety prace modernizacyjne prowadzone w tej części Płocka. Kompleksowa modernizacja linii i wymiana urządzeń na nowe ma na celu poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, zwiększenie pewności zasilania oraz poprawę parametrów jakościowych energii dostarczanej Odbiorcom. Działania eksploatacyjne i modernizacyjne będą kontynuowane w bieżącym roku, ponieważ zależy nam na wyeliminowaniu wszystkich najbardziej awaryjnych odcinków sieci, zapewniając tym samym znaczącą poprawę jakości usług świadczonych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku. Jeżeli chodzi o fakturowanie Odbiorców, zwracamy uwagę, iż ta kwestia jest precyzyjnie określona w obowiązującej Taryfie i umowach zawieranych z klientami. Prosimy, by zwracać uwagę na to, z kim została podpisana umowa, ponieważ nasza spółka może ponosić odpowiedzialność jedynie za faktury wystawiane przez ENERGA-OPERATOR SA. Nie możemy bowiem brać odpowiedzialności za działania sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Odbiorcy mają podpisane stosowne Umowy. Są to bowiem podmioty całkowicie niezależne od ENERGA-OPERATOR SA, działające w innym obszarze biznesowym i na innych niż nasza spółka zasadach. ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i jako taki odpowiada m.in. za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

ENERGA-OPERATOR nie zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, a jedynie jej dystrybucją, tj. dostarczeniem odbiorcom zakupionej przez nich u sprzedawców energii.

W sprawie Odbiorcy z ul. Kalinowej:

Informujemy, iż firma Martom była kontrolowana przez nasze służby techniczne, które nie stwierdziły jakichkolwiek nadużyć po stronie klienta. Również u odbiorcy przy ul. Kalinowej 9/1 i w stacji S1-1227 zasilającej niniejszą nieruchomość dwukrotnie były wykonywane pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej, które w obydwu przypadkach nie wykazały jakichkolwiek odstępstw od wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Energia dla potrzeb tej firmy pobierana jest z zachowaniem warunków Umowy i technicznych Warunków przyłączenia. Z ustaleń dokonanych z jej przedstawicielami wynika, że firma wystąpi o wykonanie odrębnego obwodu zasilającego jej obiekty. Zwracamy jednak uwagę, że nasza spółka nie może wymóc na Odbiorcy wystąpienia o zmianę warunków zasilania, co więcej - jakiegokolwiek prace w tym zakresie możemy rozpocząć dopiero po otrzymaniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia."

W kwestii przekroczenia norm dotyczących hałasu przez firmę Martom M. Rychlińska i Wspólnicy Sp. j., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Płocku wyjaśnienia:


„W związku z interwencją mieszkańców ulicy Kalinowej - w dniach 9 września i 9 października 2013 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Płocku przeprowadził kontrole firmy Martom M. Rychlińska i Wspólnicy Sp. j. – na terenie prowadzonej działalności, polegającej na formatowaniu woreczków z polipropylenu (PP) przy ul. Kalinowej 5.

Interwencja mieszkańców dotyczyła uciążliwości akustycznej, szkodliwego działania emitowanych substancji oraz pól elektromagnetycznych z urządzeń zgrzewających.

W trakcie kontroli ustalono, że zakład podjął działania, zmierzające do ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska, zlecając firmie zewnętrznej wykonanie wygłuszenia wylotu ze sprężarki. Pomiary kontrolne hałasu wykonane przez WIOŚ w dniu 26 września i w nocy z 26 na 27 września 2013 r. nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zmianami)*.

Na terenie zakładu nie ma zorganizowanej emisji substancji do powietrza, stąd też nie ma obowiązku regulowania stanu formalno-prawnego w tym zakresie. Ponadto zgrzewarki nie należą do urządzeń, dla których sprawdza się dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* do wykonywania tego typu pomiarów zobowiązani są prowadzący bądź użytkownicy stacji elektroenergetycznych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji radiokomunikacyjnych lub radiolokacyjnych."

Pragnę dodać, że relacje pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą energii elektrycznej wynikają z podpisanej pomiędzy tymi stronami umowy - tym samym Urząd Miasta Płocka nie posiada żadnych kompetencji do interwencji w tym zakresie.


Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. Adresat;
2. BRM – do wiadomości;
3. WOP-I-RO – do wiadomości;
4. WZK – aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA