ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dn. ..6. lipca 2017 r.

WOP-I-ZO.0003.1750.2017.AK

Pan
Michał Sosnowski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 27 czerwca 2017 r.

Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację w sprawie wymiany piasku w piaskownicy przy ul. Jaśminowej, uprzejmie informuję, iż na terenie w/w placu zabaw nie ma piaskownicy. Urządzenia które znajdują się na placu to: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie oraz urządzenie sprawnościowe komin. Piasek znajdujący się na terenie placu stanowi strefę bezpieczeństwa urządzeń, której wielkość zależy od rodzaju urządzeń i wysokości swobodnego upadku. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176 dotyczącej placów zabaw dopuszczalne jest stosowanie piasku jako materiału amortyzującego upadek, przy czym musi być jego odpowiednia warstwa, którą należy uzupełniać w razie potrzeby do wymaganej grubości, natomiast nie ma wymagań dotyczących wymiany piasku w strefach pod urządzeniami. Informuję, iż w dniu 3 lipca br. dokonano kontroli terenowej placu i nie stwierdzono zanieczyszczeń stałych w piasku.
Jednocześnie informuję, iż na placach zabaw będących w utrzymaniu Wydziału Kształtowania Środowiska gdzie zlokalizowane są piaskownice, piasek wymieniany jest dwukrotnie w ciągu roku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyśkiewicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. BRM
3. WOP-I-ZO
4. WKŚ-II-ZI a/a