ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

MZD-DI.0020.1.22.2017.AK

Płock, dnia 25.09.2017r.

Pan Radny Rady Miasta Płocka
Tomasz Kominek
Biuro Obsługi Rady Miasta
Stary Rynek 1
09-400 Płock

dot. odpowiedź na interpelację Pana Radnego Tomasza Kominka złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 14.09.2017r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą studzienki deszczowej przy ulicy Ciechomickiej 41, informuję, że w pasie drogowym ulicy Ciechomickiej dotychczas nie została wybudowana kanalizacja deszczowa.
Zlokalizowane w jezdni wpusty służą jedynie lokalnemu odprowadzeniu wód opadowych do studni chłonnych.
Aktualny, wysoki stan wód gruntowych utrudnia przesiąkanie wód opadowych, co w konsekwencji prowadzi do utrzymywania się wysokiego stanu wody w rowach, na gruntach ornych i niekiedy nawet w obrębie posesji. Taki stan utrudnia wyjaśnienie, co jest powodem nieprawidłowego odpływania wód: niedrożność/uszkodzenie rur odprowadzających wodę, zanieczyszczenie przepustów pod zjazdami (lub ich brak), czy też brak ciągłości rowów.

Przy niższym stanie wód gruntowych zostanie wykonane sprawdzenie istniejących elementów odwodnienia jezdni.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jacek Terebus

Otrzymują:
1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny - Oddział Organizacji i Kadr - Zespół Organizacyjny
4. MZD-DI