



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, ¹²... 11.2015 r.

WIR.0003.54.2015.MW

Szanowny Pan

Jacek Jasion

Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: **interpelacji Pana radnego Jacka Jasiona złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 30.10.2015 r. dot. nawierzchni siłowni zewnętrznej przy ul. Miodowej 8/2.**


W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż Wydział Inwestycji i Remontów w roku bieżącym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tereny zielone i parki rekreacyjne” zrealizował doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Miodowej 8/2.

Przedmiotowa siłownia została zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi. Jednocześnie nadmieniam, iż zastosowanie technologii nawierzchni – jako żwirkowej – podyktowane jest jej licznymi zaletami jak chociażby estetycznym wyglądem, skutecznym odprowadzaniem wód deszczowych. Siłownie nie posiadają zadaszenia w związku z czym do tych posadowionych na nawierzchni trawiastej użytkownicy zgłaszali skargi dotyczące kałuży, błota oraz niebezpiecznych zapadlisk wywołanych erozją i wypłukiwaniem gleby. Wysoka wydajność odprowadzania wód deszczowych przez nawierzchnię żwirkową sprawia, iż treningi możliwe są bezpośrednio po ustąpieniu opadów.

Należy nadmienić, iż zastosowanie nawierzchni żwirkowej dla siłowni przy ulicy Miodowej 8/2 zostało zaprojektowane w porozumieniu oraz przy aprobacie Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska”. Na uwagę zasługuje również fakt, iż nawierzchnia żwirkowa zarówno od strony chodnika, jak i trawników oddzielona jest obrzeżem betonowym którego rzędne przewyższają rzędne nawierzchni żwirkowej, co przy normalnej eksploatacji skutecznie zapobiega wypadaniu kruszywa.

Powyższe, jak i liczne artykuły ukazujące się ostatnimi czasy w lokalnej prasie, pokazujące wyższość nawierzchni żwirkowych nad trawiastymi sprawia, iż nie ma podstaw do zmiany nawierzchni.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Jacek Terebus