ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dn. 25.04.2016 r.

do WOP-I-ZO.0003.985.2016.AK

Pani
Iwona Jóźwicka
Radna Miasta Płocka

dotyczy: rdzewiejącego dachu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, ul. Kościuszki 20

W odpowiedzi na pismo z dn. 12.04.2016 roku w sprawie zapytania dot. rdzewiejącego dachu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, ul. Kościuszki 20 informuję:
- przedmiotowy budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków pod nr 605, data wpisania: 11. 01.1989 rok;
ponadto, obiekt figuruje pod nr 187 w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej na mocy Zarządzenia 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock oraz jest zlokalizowany na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59W, data wpisania: 16.11.1959 r.), chronionego prawnie mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.);
- obiekt znajduje się w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, która dokonuje regularnych przeglądów stanu obiektu i na bieżąco przeprowadza niezbędne naprawy, w porozumieniu z tutejszym Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków np. w sierpniu 2015 roku przeprowadzono wymianę drzwi wejściowych do budynku;
- na istniejącym pokryciu dachu (blacha układana na rąbek stojący) widoczne są ślady korozji, jednak zgodnie z informacją pozyskaną z Sekcji Administracyjno – Ekspoloatacyjnej PWSZ, w/w przebarwienia połaci dachu nie powodują zagrożenia zawilgocenia budynku – pokrycie dachu jest szczelne, podczas przeglądu technicznego budynku nie stwierdzono konieczności jego wymiany lub niezwłocznej naprawy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus