




Żłobek Miejski nr 3 ul. Płoskiego 3; 09-400 Płock	**Raport z kontroli BHP na terenie żłobka – weryfikacja stanu ogrodzenia**
Kontrolowane przez: Magdalena Stawicka – Główny Specjalista ds. BHP	**Data:** 6.12.2016r.

Miejsce i opis zdarzenia:	**Zdjęcia:**
Część murowana ogrodzenia w wyniku wieloletniego działania warunków atmosferycznych (opady deszczu/ śniegu, minusowe temperatury, itp.) uległa zniszczeniu / rozwarstwieniu. W ogrodzeniu są liczne ubytki cegieł, cementu, itp. – luźno osadzone elementy zagrażają dzieciom przebywającym na wewnętrznym terenie żłobka, jak również przechodniom po zewnętrznej stronie ogrodzenia.	   



Z uwagi na zlokalizowany wzdłuż ogrodzenia chodnik, a także ograniczone przejście dla pieszych przez parkujące auta dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, czy innymi opiekunami niejednokrotnie przechodzą po terenie zielonym, a co za tym idzie obok ogrodzenia w złym stanie.







Matalowe przęsła ogrodzenia z wbudowaną siatką mają:

- *liczne uszkodzenia – wystające pręty, druty, prowizorycznie naprawiane uszkodzenia siatki, które stwarzają zagrożenie skaleczenia, przebicia, itp.*
- *niekompletne mocowanie przęseł na zawiasach – zagrożenie przewrócenia się przęsła i uderzenia / przygniecenia dziecka,*
- *siatka oraz metalowe ramy są w znacznym stopniu skorodowane,*




Brak wygrodzenia placu zabaw od części parkingowej oraz nie zamykanej altany śmietnikowej. *Podczas dostaw towaru do żłobka brama umożliwiająca wjazd doatwcom często jest otwierana. W sezonie letnim podczas wyjść dzieci na plac zabaw zwiększa to prawdopodobieństwo niekontrolowanego opuszczenia żłobka / wyjścia dzieci na ulicę.*	 

Priorytetem prowadzonej działalności żłobka jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nad którymi sprawowana jest opieka.

Należy podjąć działania, mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa, a co za tym idzie zapewnić wymianę ogrodzenia, uwzględniając zapewnienie brakującego elementu, który oddziela plac zabaw od altany śmietnikowej i części parkingowej.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę / sporządzającej raport: