



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 05.11.2020r.

WOP-I-ZO.0003.1183.2020.AK
WIR.0003.16.2020.MK

~~Pan Tomasz Kominek
Radny Rady Miasta Płocka~~

Dotyczy: Monitorowania sytuacji po intensywnych opadach atmosferycznych na zmodernizowanym Placu Mościckiego.

W odpowiedzi na złożoną w dniu 22.10.2020r. interpelację dotyczącą monitorowania sytuacji w okresie intensywnych opadów atmosferycznych na Placu Mościckiego informuję, że zaistniała sytuacja była wynikiem długotrwałych i wyjątkowo intensywnych opadów deszczu co w połączeniu z występującymi na terenie inwestycji trudnymi warunkami gruntowymi (zaleganie gruntów nieprzepuszczalnych oraz sąsiedztwo rzeki Wisły powodujące wzrost poziomu wód gruntowych) utrudniało filtrację wód opadowych do głębszych warstw i spowodowało zatrzymanie wody na powierzchni terenu. Podczas miarodajnych opadów deszczu taka sytuacja nie występuje.

Jednocześnie zaznaczam, że inwestycja jest monitorowana pod kątem ewentualnego zalewania wodami opadowymi. Jeśli podobne sytuacje będą się powtarzać, zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia procesu odprowadzenia wód opadowych.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta – w/m
3. Wydział Organizacyjny – w/m
4. WIR – aa