



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 25 października 2022 roku

dot. WOP-I-ZO.0003.1865.2022.AK

**Pani
Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.1865.2022.AK, dotyczącą interwencji w sprawie emisji nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych na ulicy Szpitalnej w załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-ZO dw.
3. WOR dw
4. WNW -aa

Płock, dnia 25.10.2022 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

L.dz. TK/2400/10/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2022 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, że w ulicy Szpitalnej emisja nieprzyjemnego zapachu nie ma miejsca szczególnie w ostatnim czasie, lecz od wielu lat, ponieważ główny kolektor ściekowy usytuowany jest pod ulicą Szpitalną od lat 60-tych ubiegłego wieku. Taki stan rzeczy, wyczuwalne odory przy studni kanalizacyjnej na kolektorze ściekowym, jest normalnym zjawiskiem, ponieważ z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie oraz ze względów bezpieczeństwa systemów kanalizacyjnych nie projektuje się ich szczelnie, dlatego są otwory we włazach oraz stosuje się tzw. „odpowietrzniki” (zastosowane w ulicy Szpitalnej). Odmienne, wewnątrz budynków instalacje kanalizacji projektuje się i wykonuje hermetycznie, jednak i w tym przypadku, dla bezpieczeństwa domowników oraz prawidłowego działania instalacji, na głównym pionie kanalizacji stosuje się odpowietrzenie wyprowadzane nad połacie dachu.

Jeżeli u Mieszkańców uciążliwości zapachowe są wyczuwalne w domach, świadczy to wyłącznie o nieprawidłowościach w instalacji wewnętrznej: brak zasyfonowania, zbyt płytki syfon i wysychanie przez niezbyt częste korzystanie z przyboru, podobnie z odwodnieniem liniowym pod prysznicem (często z ogrzewaniem podłogowym), ponadto niedokładne połączenia rur kanalizacyjnych, brak uszczelki, uszkodzona uszczelka, nieszczelności i uszkodzenia rur zabudowanych w stelażach podtynkowych. To najczęściej stwierdzane przez naszych pracowników nieprawidłowości w przypadku zgłoszeń związanych z odorami wewnątrz budynków. Żeby ustalić przyczynę nieprzyjemnych zapachów Mieszkańcy powinni skorzystać z usługi „wykrywania wadliwych lub nielegalnych podłączeń za pomocą urządzenia do zadymiania rur”. Druk do pobrania na stronie www.wodociagi.pl w zakładce „Klient” → „Obsługa Klienta” → „Wnioski i formularze” w punkcie „Dokumenty dotyczące usług kanalizacyjnych” – „Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej”. Usługa polega na wprowadzeniu do instalacji nieszkodliwej pary wodnej urządzeniem do zadymiania rur i wytworzeniu ciśnienia w efekcie czego w miejscach, w których występują nieszczelności pojawi się wspomniana para wodna.

Stwierdzamy, że w ulicy Szpitalnej system kanalizacji działa poprawnie, a zastosowane odpowietrzniki prawidłowo regulują przepływ powietrza. W przypadku, gdyby uszczelnić cały kolektor i zrezygnować z odpowietrzeń, każda praca przepompowni mogłaby wytwarzać ciśnienie w kolektorze oraz przyłączach w efekcie czego przez syfony byłyby wypychane pęcherzyki powietrza a w przypadku braku pracy podciśnienie wysysałoby wodę z zasyfonowania (zlewów, umywalek, muszli klozetowych itd.).

Wspomniana inwestycja renowacji kolektora miała na celu uszczelnienie i naprawę uszkodzonego ceglanego kolektora a nie redukcję nieprzyjemnych zapachów. Poprzez zastosowaną technologię wzmocniono konstrukcję kolektora zapewniając bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawiona została hydraulika i przepływy w kolektorze.

Propozycje stosowania biologicznych preparatów do neutralizacji, montaż filtrów itd. – oczywiście można, tylko w obecnej chwili jest to niemożliwe, niezalecane i ekonomicznie nieuzasadnione.

Rozumiemy okazane niezadowolenie, jednak poza chwilowymi uciążliwościami zapachowymi nikomu nie dzieje się nic złego dla zdrowia, odmiennie jak dla powietrza, którym oddychamy z uwagi na zanieczyszczenie atmosferyczne, nie ekologiczne źródła ogrzewania. Jedyny problem jaki widzimy to uciążliwości zapachowe wewnątrz domów i w tym przypadku jeszcze raz zachęcamy do skorzystania z możliwości sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TK – aa

Opracował:


A.Składanowski

WICEPREZES ZARZĄDU



Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Wiśniewski