



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, 15 września 2022 r.

Do: WOP-I-ZO.0003.1821.2022.AK

**Pan
Artur Jaroszewski
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Przewodniczącego w dniu 02 września 2022 r., dotyczącą braku pomiarów SO_2 na stacji monitorującej jakość powietrza przy ul. Królowej Jadwigi na przełomie sierpnia i września 2022 r., wyjaśniam co następuje.

W dniach 24-25 sierpnia i 1 września br. do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszkańcy miasta Płocka z ulic: Na Skarpie, Polna, Traugutta, Kochanowskiego, 3-go Maja, Bielska, Zduńska, Stary Rynek zgłaszali uciążliwości zapachowe. W związku z tymi zgłoszeniami w dniu 25 sierpnia i 02 września br. skierowałem pisma do Pana Daniela Obajtka Prezesa PKN Orlen S.A. z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ponadto w dniach 25 sierpnia i 1 września br. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonali pomiarów w w/w lokalizacjach za pomocą przenośnego miernika wielogazowego, który nie wykazał mierzalnych stężeń SO_2 , czy H_2S . Uciążliwości zgłosiłem również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dniach 31 sierpnia i 12 września br. otrzymałem pisma od Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen S.A., z których wynika, że na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S.A. nie wystąpiły awarie, zakłócenia ani zaburzenia technologiczne. Zakładowa Straż Pożarna PKN Orlen S.A. i OrlenEko dokonały pomiarów w w/w lokalizacjach przy użyciu przenośnych mierników, które nie wykazały mierzalnych stężeń sumy węglowodorów i siarkowodoru. Niekorzystne warunki meteorologiczne, głównie niskie prędkości wiatru i brak cyrkulacji powietrza, mogły mieć wpływ na wyczuwalny zapach charakterystyczny dla przemysłu naftowego.

Urząd Miasta Płocka nie otrzymał od GIOŚ, WIOŚ, PKN Orlen S.A. informacji o awarii stacji pomiarowej przy ul. Królowej Jadwigi 4. W piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska m.in. zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn przerw w odczytach danych pomiarowych tej stacji.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. WOR - do wiadomości;
3. WOP-I-ZO - do wiadomości;
4. WZK - aa.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski