



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

dot. WOP-I-ZO.0003.2358.2023.AK

Płock, dnia 10 listopada 2023 r.

**Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2358.2023.AK, złożoną w dniu 27 października 2023 roku, dotyczącą kosztów naprawy Orlen Stadionu, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi przedłożonej w sprawie przez Zarząd Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Ponadto zgodnie z odpowiedzią uzyskaną w powyższej sprawie z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka uprzejmie informuję, iż ewentualne prace polegające na wymianie płyt poliwęglanowych zostaną wykonane po zajęciu stanowiska przez firmę ubezpieczeniową co do zasadności, zakresu i kosztów wymiany. Potencjalny wykonawca napraw powinien udzielić gwarancji na wymienione płyty, która w pełni zabezpieczy interesy zamawiającego.

Z poważaniem


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

2023-11-06

MOSiR/...../ OW/2023

Płock, dnia 03 listopada 2023 r.

Szanowna Pani
Agnieszka Koziczyńska
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Płocka

Sprawa dotyczy: pisma WOP-I-ZO-0003.2358.2023.AK z dnia 30 października 2023 r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radną Miasta Płocka Panią Wiolettę Kulpę, dotyczącą kosztów remontu zadaszenia ORLEN Stadionu, informuję, iż MOSiR Płock Sp. z o.o. po oględzinach przeprowadzonych przez firmę MATBUD Sp. z o.o., będącym wykonawcą dachu, 26 września br. otrzymała kosztorys prac związanych z wymianą uszkodzonych płyt poliwęglanowych. Koszt wymiany jednej płyty to 3300 zł netto. Nie znamy na tym etapie ilości płyt, które trzeba będzie wymienić.

Płyty w wyniku kontaktu z otwartym ogniem, zostały poddane punktowo wysokiej temperaturze i na przestrzeni kolejnych miesięcy, fakt ten może spowodować powstawanie ich pękania. Zjawisko to może spowodować, iż uszkodzone płyty nie będą spełniały norm obciążenia śniegiem i wiatrem, a więc w celu zachowania gwarancji szczelności wód opadowych, jak również ze względów bezpieczeństwa, firma MATBUD Sp. z o.o. rekomenduje ich wymianę.

MOSiR Płock Sp. z o.o., zgłosił szkodę do firmy ubezpieczeniowej będącej ubezpieczycielem Wisła Płock S.A. w zakresie organizowanych przez klub imprez masowych. Pod koniec września br. oględzin dachu dokonał rzeczoznawca ubezpieczyciela.

Na dzień dzisiejszy Wisła Płock S.A. oczekuje na odpowiedź ze strony firmy ubezpieczeniowej, co do dalszego działania w zakresie usunięcia uszkodzeń. Decyzja ubezpieczyciela nie leży w kompetencjach MOSiR Płock Sp. z o.o. Co do szczegółów związanych z kontaktami z ubezpieczycielem, proszę zwrócić się do Wisła Płock S.A.

MOSiR Płock Sp. z o.o. pozostaje dzierżawcą ORLEN Stadionu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Janusz Jeżewski

mosirplock.pl