



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, 04 listopada 2025 r.

Do: WOP-I-ZO.0003.470.2025.AK

**Pan
Tomasz Kominek
Radny
Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w sprawie wystąpienia awarii w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Orlen S.A. w dniu 18 października 2025 r., wyjaśniam co następuje.

Informację potwierdzającą wystąpienie awarii na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku Orlen S.A. (Orlen) dyspozytor Działu Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji Orlen przekazał dyżurnemu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) za pomocą tzw. „szybnego łącza telefonicznego”, które od ponad 20 lat jest głównym i sprawdzonym kanałem szybkiej wymiany informacji pomiędzy Orlenem a UMP. Kanał wykorzystywany jest przede wszystkim dla przekazywania informacji o zdarzeniach na terenie zakładu, które z racji towarzyszących efektów świetlnych i dźwiękowych mogą budzić niepokój mieszkańców Płocka, może być także wykorzystywany w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej o jakiej mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zauważyć należy, że zdarzenie z dnia 18 października br. nie było sytuacją kryzysową. Nie stwarzało zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka, o czym został poinformowany dyżurny MCZK. Dyspozytor Orlenu przekazał także, że awarii uległ zawór bezpieczeństwa na kolektorze pary, co generowało hałas słyszany na kilku osiedlach, znajdujących się najbliższym otoczenia zakładu.

Zdarzenie z dnia 18 października br. nie stworzyło również zagrożenia dla środowiska. Stacje pomiarowe GIOŚ usytuowane na terenie miasta Płocka wskazywały indeks jakości powietrza na poziomie bardzo dobrym. Poniżej znajdują się zestawienia danych, ze stacji pomiarowych z ul. Reja i Królowej Jadwigi. Przedstawiają minimalne, średnie i maksymalne wyniki automatycznych pomiarów monitorowanych parametrów. Nadmieniam, że dopuszczalny poziom benzenu wynosi $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i jest uśredniany dla okresu jednego roku kalendarzowego.

Stacja pomiarowa GIOŚ Płock, ul. Reja

Zanieczyszczenie	PM10	PM2,5	O ₃	NO ₂	SO ₂	C ₆ H ₆
Jednostka	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Minimum	1,2	1	41,2	2,5	1,8	0,2
Średnia	4,9	3,5	52,2	8	9,2	1,3
Maksimum	11,1	7,5	62,5	23,2	25,2	3,5
Jakość powietrza	b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	b. dobra	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/>

Stacja pomiarowa GIOŚ Płock, ul. Królowej Jadwigi

Zanieczyszczenie	SO ₂	C ₆ H ₆
Jednostka	µg/m ³	µg/m ³
Minimum	1,4	0,1
Średnia	7,9	0,4
Maksimum	28	1,4
Jakość powietrza	b. dobra	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z <http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/>

W związku z tym, że służby Orlenu nie były w stanie szybko usunąć awarii, dyspozytor Orlenu przekazał (zgodnie z dotychczasowymi, roboczymi ustaleniami w sprawie obiegu informacji o zdarzeniach na terenie zakładu), że to Biuro Prasowe Orlenu przygotowuje komunikat o awarii i prześle go do lokalnych mediów oraz do MCZK. Niezwłocznie po otrzymaniu dyżurny MCZK przekazał komunikat do Biura Prasowego UMP, które zamieściło jego treść na stronie internetowej UMP. Dyżurny MCZK sprawdził również, czy lokalne media rozpropagowały informację o awarii na swoich forach (komunikat był dostępny).

Zarówno dyrektor Wydziału jak i kierownik MCZK utrzymują kontakt roboczy z osobami funkcyjnymi Orlenu odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie zakładu w Płocku. Ostatnie spotkanie miało miejsce 28 października br. kiedy to, m.in. rozmawiano na temat w/w awarii oraz obiegu informacji z tym związanym. Uzyskano potwierdzenie, że wszystkie komunikaty ze strony Orlenu adresowane na zewnątrz muszą być przekazywane przez Biuro Prasowe Orlenu. Pomimo tego, że pracownicy Biura Prasowego Orlenu przygotowują komunikat o awarii najszybciej jak to jest możliwe, to jego opracowanie wymaga jednak pewnego czasu, a jego skrócenie jest trudne bez szkody dla jakości informacji. Co do szybkości przekazywania informacji od momentu jej wytworzenia do opublikowania w miejskich kanałach informacyjnych, to zauważyć należy, że odbywa się to bez zbędnej zwłoki, dzięki dyżurom domowym pracowników Biura Prasowego UMP i całodobowemu funkcjonowaniu MCZK. Tak było również w przypadku zdarzenia z dnia 18 października br., które - co należy jeszcze raz podkreślić - nie skutkowało wystąpieniem sytuacji kryzysowej, a komunikacja z mieszkańcami uwzględniała brak zagrożenia.

Realizując Pana prośbę o poinformowanie Rady Miasta Płocka, wystosuję pismo do Przewodniczącego Rady, zawierające fakty przedstawione w niniejszej odpowiedzi na interpelację.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. Adresat;
2. WOR - do wiadomości;
3. WOP-I-ZO - do wiadomości;
4. WZK - aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadr
Zespół Organizacyjny
Wpłynęło dnia.....
L.dz.....
URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
WPŁYNĘŁO 2025 - 11 - 04
Podpis.....