



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 27.04.2026r.

WOP-I-ZO.0003.562.2026.AK

**Pani
Małgorzata Ogrodnik
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na interpelację znak WOP-I-ZO.0003.562.2026.AK, która wpłynęła do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 14.04.2026r. dotyczącą wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, porządkowych oraz przeglądu technicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Na Skarpie, należy doprecyzować, że wskazany teren nie jest obiektem zabytkowym, w związku z czym nie prowadzi się na nim prac o charakterze konserwatorskim, właściwym określeniem prowadzonych działań są prace konserwacyjne, utrzymanie porządkowe oraz bieżące naprawy infrastruktury.

1. Czyszczenie nawierzchni boiska:

- Nawierzchnia boiska zlokalizowanego przy ul. Na Skarpie nie jest nawierzchnią igielitową, która stosowana jest na skoczniach czy wyciągach narciarskich. Na obiekcie zastosowano nawierzchnię syntetyczną – poliuretnową przeznaczoną do celów sportowo-rekreacyjnych. Prace porządkowe polegające na usuwaniu zanieczyszczeń realizowane są w ramach bieżącego utrzymania terenu.

W chwili obecnej nie jest planowane mycie nawierzchni, ponieważ plamy, które znajdują się na nawierzchni boiska nie są zanieczyszczeniem lecz efektem intensywnego użytkowania (naturalnego zużycia materiału), co potwierdziła przeprowadzona wizja w terenie wraz z próbą oczyszczania nawierzchni.

2. Utrzymanie czystości i uzupełnienie kory ogrodowej:

Przedmiotowy teren jest na bieżąco porządkowany przez służby miejskie. Regularnie zbierane są nieczystości, potłuczone szkło oraz inne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu użytkowników oraz opróżniane kosze na odpady. W ostatnim czasie dokonano pielęgnacji zieleni poprzez wypielenie i przycięcie krzewów wokół placu zabaw. Jednocześnie informuję, że w strefach wokół placu zabaw będzie realizowana budowa chodnika podwieszanego zgodnie z dokumentacją „Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian”, w związku z czym nie planuje się obecnie uzupełniania kory.

3. Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego urządzeń zabawowych: Utrzymanie sprawności i bezpieczeństwa urządzeń zabawowych realizowane jest w sposób systemowy, poprzez kilka poziomów kontroli:

- **Przeglądy tygodniowe (ogłędziny bieżące)** – obejmują wizualną kontrolę stanu urządzeń i ich otoczenia, w tym identyfikację widocznych uszkodzeń, braków elementów, aktów wandalizmu czy zagrożeń dla użytkowników. W ramach tych czynności wykonywane są również drobne naprawy, smarowanie elementów ruchomych oraz dokręcanie połączeń – prace wykonywane są przez ZUM MUNISERWIS.
- **Przeglądy funkcjonalne (okresowe – raz na kwartał)** – mają bardziej szczegółowy charakter i obejmują kontrolę stabilności konstrukcji, zużycia elementów, stanu połączeń, oraz nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Ich celem jest wykrycie zużycia eksploatacyjnego, które nie zawsze jest widoczne podczas oględzin bieżących. - wykonywane przez pracownika Wydziału Spraw Komunalnych
- **Przeglądy roczne** – obejmują kompleksową ocenę stanu technicznego urządzeń oraz ich zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa realizowane przez uprawnione podmioty zewnętrzne.
- **Przeglądy pięcioletnie** – mają charakter szczegółowej kontroli ogólnej, obejmującej całość infrastruktury, w tym ocenę trwałości konstrukcji, fundamentów oraz elementów nośnych realizowane przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

Informuję, że przeglądy roczne oraz pięcioletnie wszystkich obiektów będących w zarządzie Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Płocka zostały wykonane w ubiegłym tygodniu. Obecnie oczekujemy na raport końcowy sporządzony przez zewnętrzną jednostkę kontrolującą, który będzie podstawą do ewentualnych dalszych działań.

Jednocześnie informuję, że wymiana piasku we wszystkich piaskownicach będących w utrzymaniu Wydziału Spraw Komunalnych została zlecona w dniu 15.03.2026. r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2026 r., natomiast na placu zabaw przy ul. Na Skarpie została wykonana w dniu 17.04.2026 r.

Należy również zaznaczyć, że przedmiotowy teren jest notorycznie dewastowany. Odnotowywane są przypadki niszczenia elementów infrastruktury, w tym m.in. wrywania regulaminów, rozcinania siatek piłkochwytyw, uszkodzenia tyrolki, ławek oraz urządzeń zabawowych. Działania te powodują konieczność częstych interwencji oraz generują dodatkowe koszty utrzymania obiektu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Piotr Dyškiewicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. WOR
3. WOP-I-ZO
4. WSK.I a/a