



Płock, dnia 29 kwietnia 2019 roku

WZP.271.1.46.2019.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów ZSB nr 1 przy ul. Mościckiego 4 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1.

1. Proszę o informację nt. wjazdu na teren budowy - od której strony ma się odbywać. Jeśli od ulicy Kredytowej, to proszę o informację, czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu, czy projekt ten ma zostać wykonany przez Wykonawcę?

2. Czy ze względu na terminy administracyjne związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji robót - bez możliwości wjazdu sprzętu ciężkiego na teren budowy nie będzie można rozpocząć prac.

Ad. 1,2

Wjazd na teren budowy będzie odbywał się bramą od ul. Kredytowej. Obecnie obowiązuje na niej zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych ale zgodnie z dołączoną tabliczką nie dotyczy m.in. pojazdów zaopatrzenia. Ponieważ pojazdy budowy są traktowane jako pojazdy zaopatrzenia zatem nie będzie wymagana dodatkowa zgoda na wjazd ani projekt organizacji ruchu.

3. Czy ze względu na liczne spękania stropów oraz ścian na budynku hali Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy naprawy pęknięć, które ze względu na charakter prac (roboty rozbiórkowe, odciążenie oraz ponowne dociążenie konstrukcji) z pewnością się powiększą (ewentualnie pojawią się nowe). Jeśli tak to w jakim zakresie miałyby odbyć się przedmiotowe naprawy.

Ad. 3

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy naprawy pęknięć ścian i stropów po wykonaniu remontu pokrycia

4. Czy Zamawiający potwierdza, że po wykonaniu warstwy spadkowej ze styrobetonu na całej powierzchni dachu o grubości minimalnej 4 cm zostaną zachowane wytyczne producenta nt. prawidłowego działania zamontowanej na dachu centrali wentylacyjnej, a wysokość konstrukcji wsporczej, na której centrala jest aktualnie zamontowana jest wystarczająca?

Ad. 4

Zamawiający potwierdza, że wykonanie warstwy spadkowej nie będzie miało wpływu na działanie central. Należy zwrócić uwagę na przewody skroplin itp aby ich nie uszkodzić.

Wywiewki kanalizacyjne PCV powinny wystawać min 50cm nad pow. dachu. Przy pracach demontażowych mogą ulec zniszczeniu, więc nowe należy zamontować 50cm nad pow. pokrycia

5.Co Zamawiający rozumie przez: "zamocowanie konstrukcji wsporczej kanałów wentylacyjnych do podłoża betonowego za pomocą kołków rozporowych w ilości minimum 2 szt. na każdą podpórę"? Czy chodzi o podpory istniejące, czy Zamawiający wymaga montażu nowych podpór? Czy podpory opierają się na stropie, czy na płytach korytkowych? Proszę o podanie ilości podpór.

Ad 5.

Zamawiający proponuje wymianę istniejących podparć kanałów wentylacyjnych na podparcia systemowe.

6.Proszę o potwierdzenie, że wykonanie nowych warstw spadkowych nie niesie za sobą konieczności podwyższania (podmurowywania) klap dymowych, kominów oraz wywiewek wentylacyjnych.

Ad 6.

Po wykonaniu nowych warstw spadkowych, nie będzie konieczności podwyższania (podmurowywania) klap dymowych, kominów i.t.p

7. Pomiary ochronne - w OPZ Zamawiający zawarł informację:

"Jeśli otok nie będzie spełniał wymogów w zakresie dopuszczalnej wartości rezystancji uziemienia, należy zabudować dodatkowe uziomy pionowe Ø18-20/ 6m typu np. Galmar. Ilość sond uziomowych należy ustalić na budowie po dokonaniu pomiarów."

Czy oznacza to, że Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów ochronnych? Prosimy o załączenie aktualnych pomiarów.

Ad. 7

W załączeniu protokół pomiarów rezystancji uziomu odgromowego dla budynku warsztatów szkolnych z dn. 06.07.2017 r. w protokole jako **Budynek nowy**.

Na obecnym etapie remontu pokrycia dachu, należy wykonać pomiary ciągłości połączeń zwodów poziomych z uziomami pionowymi tj. od złącz kontrolnych w górę.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Protokół pomiaru oporności uziemienia

Nazwa obiektu: Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Adres: Płock, ul. Mościckiego

Rodzaj gruntu: piaszczysto-gliniasty

Pogoda: słoneczna

Data: 6.07.2017 r.

Typ miernika: SONEL MPI-520 nr fabr. 720182

Nazwa	Rodzaj	Wyk.	Pomiar R1	Współ.	R oblicz.	R dop.	Uwagi
Uziom nr 1	Ochr.	Fe/Zn	-	-	-	15	Brak połączenia
Uziom nr 2	Ochr.	Fe/Zn	3,7	1,2	4,4	15	skuteczne
Uziom nr 3	Ochr.	Fe/Zn	4,3	1,2	5,2	15	skuteczne
Uziom nr 4	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 5	Ochr.	Fe/Zn	4,2	1,2	5,1	15	skuteczne
Uziom nr 6	Ochr.	Fe/Zn	3,2	1,2	3,8	15	skuteczne
Uziom nr 7	Ochr.	Fe/Zn	3,3	1,2	4,0	15	skuteczne
Uziom nr 8	Ochr.	Fe/Zn	4,6	1,2	5,6	15	skuteczne
Uziom nr 9	Ochr.	Fe/Zn	4,8	1,2	5,8	15	skuteczne
Uziom nr 10	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 11	Ochr.	Fe/Zn	4,7	1,2	5,6	15	skuteczne
Uziom nr 12	Ochr.	Fe/Zn	4,1	1,2	4,9	15	skuteczne
Uziom nr 13	Ochr.	Fe/Zn	4,1	1,2	4,9	15	skuteczne
Uziom nr 14	Ochr.	Fe/Zn	4,5	1,2	5,4	15	skuteczne
Uziom nr 15	Ochr.	Fe/Zn	3,7	1,2	4,4	15	skuteczne
Uziom nr 16	Ochr.	Fe/Zn	4,3	1,2	5,2	15	skuteczne
Uziom nr 17	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 18	Ochr.	Fe/Zn	4,2	1,2	5,1	15	skuteczne
Uziom nr 19	Ochr.	Fe/Zn	3,2	1,2	3,8	15	skuteczne
Uziom nr 20	Ochr.	Fe/Zn	3,3	1,2	4,0	15	skuteczne
Uziom nr 21	Ochr.	Fe/Zn	4,5	1,2	5,4	15	skuteczne
Uziom nr 22	Ochr.	Fe/Zn	3,7	1,2	4,4	15	skuteczne
Uziom nr 23	Ochr.	Fe/Zn	4,3	1,2	5,2	15	skuteczne
Uziom nr 24	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 25	Ochr.	Fe/Zn	4,2	1,2	5,1	15	skuteczne
Uziom nr 26	Ochr.	Fe/Zn	3,2	1,2	3,8	15	skuteczne
Uziom nr 27	Ochr.	Fe/Zn	4,5	1,2	5,4	15	skuteczne
Uziom nr 28	Ochr.	Fe/Zn	3,7	1,2	4,4	15	skuteczne

Budynek nowy

Uziom nr 1	Ochr.	Fe/Zn	4,3	1,2	5,2	15	skuteczne
Uziom nr 2	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 3	Ochr.	Fe/Zn	4,1	1,2	4,9	15	skuteczne
Uziom nr 4	Ochr.	Fe/Zn	4,5	1,2	5,4	15	skuteczne
Uziom nr 5	Ochr.	Fe/Zn	3,7	1,2	4,4	15	skuteczne

Uziom nr 6	Ochr.	Fe/Zn	3,8	1,2	4,6	15	skuteczne
Uziom nr 7	Ochr.	Fe/Zn	4,7	1,2	5,6	15	skuteczne
Uziom nr 8	Ochr.	Fe/Zn	3,3	1,2	4,0	15	skuteczne
Uziom nr 9	Ochr.	Fe/Zn	4,6	1,2	5,6	15	skuteczne
Uziom nr 10	Ochr.	Fe/Zn	4,8	1,2	5,8	15	skuteczne

Płock, dnia 06.07.2017r.

Włodzimierz Rycharski Upr.energ. Nr E/3039/660/15

imie i nazwisko - uprawnienia
Włodzimierz Rycharski
U. Baczyski
275-22-12