



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

Płock, 12 grudnia 2023r.

dot. WOP -I- ZO.0003.2385.2023.AK
WED.0003.11.2023

**Pani
Małgorzata Ogrodnik
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji złożonej do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 29.11.2023r.,
w sprawie wymiany nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18.

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 29.11.2023 r. uprzejmie informuję,
iż w przedmiotowej sprawie zwrócono się do Wydziału Inwestycji i Remontów.
W załączeniu przekazuję pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji
i Rozwoju – Pana Artura Zielińskiego.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Roman Siemiątkowski

Załącznik: kopia pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP -I-ZO
3. WOR
4. WED aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
2023 -12-12

URZĄD MIASTA PŁOCKA Urząd Miasta Płocka
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Recepcja: tel.: 24 367 14 02, fax: 24 367 14 02, e-mail: roman.siemiatkowski@plock.eu, www.plock.eu
Zespół Organizacji
Wpłynęło dnia 12.12.2023
Podpis



Płock, 6 grudnia 2023 r.

Sz. P. Agnieszka Harabasz
Dyrektor Wydziału Edukacji
w/m

dotyczy: **Interpelacji WOP-I-ZO.0003.2385.2023**

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 30 listopada 2023 roku dotyczące interpelacji Radnej Miasta Płocka Pani Małgorzaty Ogrodnik, informuję, że w dniu 9 listopada 2023 roku inspektor Referatu Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów w obecności kierownika gospodarczego, przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku wizję lokalną na wniosek użytkownika. Wizja dotyczyła oceny stanu nawierzchni placu zabaw w aspekcie bezpieczeństwa dla jego użytkowników.

Z informacji, jakie Przedstawiciel Urzędu Miasta uzyskał, nawierzchnia placu zabaw, tzw. „bezpieczna”, o łącznej powierzchni 284 m² została oddana do użytkowania w 2013 roku i składa się z elementów o wymiarach 50x50 cm.

W latach 2021 i 2022, w zakresie działań własnych, szkoła wymieniła najbardziej zniszczone elementy o łącznej powierzchni ca. 100 m². Wymienione elementy placu nie są w złym stanie technicznym, ale z uwagi na ograniczony budżet ich wymiana miała miejsce w wielu lokalizacjach. Wynikiem tego jest to, że stare, zniszczone i „wyłódkowane” elementy sąsiadują z elementami o dobrym na dzień dzisiejszy stanie technicznym, co jednak jako całość, tzw. nawierzchni „bezpiecznej”, już nie stanowi.

W związku z powyższym, i z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, Wydział Inwestycji i Remontów kwalifikuje do wymiany nawierzchnię poliuretanową w całym jej zakresie.

Szacunkowy koszt wymiany nawierzchni poliuretanowej, koryt odwodnienia placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi ok. 250.000 zł. Na chwilę obecną powyższe prace nie są uwzględnione do realizacji w Budżecie Miasta Płocka na 2024r.

ZASTĘPCA PREZIDENTA
Miasta Płocka

Artur Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR.III-ZR - a/a