



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 12.06.2024r.

WOP-I-ZO.0003.25.2024.AK

Pan Michał Sosnowski
Radny Rady Miasta Płocka

Pan Łukasz Pietrzak
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: zainstalowania na Orlen Stadionie zaczepów do tzw. „podwieszanych sektorówek”.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.05.2024r informuję, że montaż wszelkich dodatkowych elementów mocowanych do konstrukcji dachu wymagałyby szczegółowej analizy projektantów pod kątem wpływu na istniejące już elementy konstrukcji, instalacji i wyposażenia. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania obiektu należałoby przeanalizować i uzgodnić podwieszanie elementów łatwopalnych (np. flag) do konstrukcji zadaszania z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Nadmieniam, że na etapie projektowania użytkownik mógł wnosić uwagi i propozycje co do dodatkowego wyposażenia, wówczas jeśli byłaby taka możliwość, byłyby one zainstalowane, natomiast chwili obecnej wszelkie ingerencje w wybudowany obiekt mogą spowodować utratę gwarancji.

Mając na uwadze powyższe informuję, że na obecnym etapie nie ma możliwości wykonywania dodatkowych instalacji czy podwieszeń do dachu stadionu.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Płocka

Artur Zielinski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta – w/m
3. Wydział Organizacyjny – w/m
4. WIR – aa