



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 22.08.2025 r.

WOP-I-ZO.0003.416.2025.MK

**Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Nr WOP-I-ZO.0003.416.2025.MK, która wpłynęła do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 11.08.2025r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą „podjęcia pilnych działań w sprawie stanu technicznego ul. Ośnickiej oraz rozwiązanie problemu gromadzonej się wody opadowej w tzw. „dołku:” informuję, że ulica Ośnicka w obecnej chwili stanowi jedynie utwardzony pas drogowy płytami drogowymi MON oraz ułożoną na nich warstwą destruktu asfaltowego.

Miejski Zarząd Dróg w ramach swoich kompetencji oraz w miarę możliwości technicznych na bieżąco monitoruje stan istniejącej nawierzchni i podejmuje niezbędne działania mające na celu naprawę bieżącą przedmiotowej drogi w miejscach stwarzających największe zagrożenie w ruchu kołowym oraz pieszym.

Jeśli chodzi o gromadzenie się wody w sąsiedztwie posesji Ośnicka 22, chcę poinformować że z uwagi na naturalne ukształtowanie terenu oraz ograniczenia szerokości pasa drogowego ul. Ośnickiej nie ma możliwości doraźnego rozwiązania tego problemu.

Całkowite rozwiązanie przedstawionych przez Pana zagadnień będzie możliwe z chwilą wybudowania w/w ulicy. Obecnie trwa proces opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczący budowy ulicy Ośnickiej, o czym został Pan poinformowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w tej sprawie w dniu 30 czerwca br.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zieliński
Artur Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. WOP
4. MZD-DE.0020.37.2025.JS a/a