

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

Przedmiar robót

Zakres robót: modernizacja budynku Filii Nr 9 Książnicy Płockiej

Instalacja odgromowa

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

OBIEKT: Budynek Filii nr 9 Książnicy Płockiej

LOKALIZACJA: 09-400 Płock ul. Orzechowa 5a
Działka nr ew. 939
Obręb: 0001

INWESTOR: Gmina Płock
09-400 Płock
ul. Stary Rynek 1

Data sporządzenia projektu: listopad 2017

Opracował (jednostka projektowa): Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak 09-401 Płock ul. Batalionu parasol 76	Upr.34/90, 355/98/R	RZECZOZNAWCA BUDOWLANY mgr inż. Wojciech Błaszczak Nr centralnego rejestru 355/98/R Upr. bud. 34/90 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 kom. 0601 278 205 tel. 024 266 63 16
--	---------------------	---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08-0604-0500	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ Montaż zwodów poziomych	m		
		90	m	90.00	
				RAZEM	90.00
2	KNR 5-08-0618-0100	Łączenie pręta na dachu za pomocą złączy	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 5-08-0619-0100	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 5-08-0611-0300	Montaż uziomu	m		
		31	m	31.00	
				RAZEM	31.00
5	KNR 5-08-0613-02	Montaż uziomu szpilkowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 5-08-0107-02	Rura instalacyjna ogniotrwała fi 22	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNR 5-08-0402-01	Montaż studzienki ze złączem kontrolnym	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-03-1205-0100	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 5-18-1603-0300	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego	uziom		
		1	uziom	1.00	
				RAZEM	1.00